



# БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАРТИНГА

220023, г. Минск, ул. Макаенка, 12, Республика Беларусь. Р/с 3015741027012, отд. 539  
ОАО «Белинвестбанк», код 739. УНН 100186643 ОКПО 02148103, тел. +375 29 6778177

24.07.2013 № 12/13

Участникам соревнований по картингу

Обладая единоличным правом создания и трактовки нормативных документов, определяющих порядок проведения соревнований по картингу в Республике Беларусь, с целью устранения возможного двойного толкования их положений, БФК информирует о единственно возможной трактовке пункта КиТТ 2.17.9, определяющего минимальную допустимую величину протектора шин, применяемых на соревнованиях и порядок его применения следующим образом:

1. Остаточная величина протектора шины определяется минимальной глубиной любого из индикаторных отверстий для шин типа «слик» и минимальной глубиной самого протектора, измеренного в любом месте для шин типа «дождь». Шины двойного назначения проверяются как шины типа «дождь».
2. Остаточная величина протектора может быть измерена в любой момент соревнований и недостаточная его величина является основанием в отказе выезда на трассу. В случае установления факта недостаточной величины протектора для шин одного применения возможно использование новой запасной шины в соответствии с пунктом КиТТ 2.17.8, а для шин двойного назначения дополнительно допускается замена всего комплекта на новый, но только при официальном изменении условий применения (объявление дождевых условий, либо условий свободного выбора шин).
3. Истирание рабочего слоя шины до появления корда, сильное повреждение с изменением формы и глубокие порезы являются признаками неудовлетворительного технического состояния шины и использование такой шины запрещено. Правом оценки состояния шины обладает техническая комиссия текущего соревнования.

Председатель ОО «БФК»

А.Н. Марчук